

(komunikacija)

SULINYS

(irenginys)

Nr. 45

VILNIUS


(muestas)

RUKAINIU q. - GATVE NR.6 173-A-16


(gave)

(planseto nomenklatura)


VERTIKALUS



HORIZONTALIS



PRIRISIMO BREZINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangio		Altitude	Lipynės...8.
Dangtis		Ket.	2x 650			209.14	(Medžiaga, kiekis)
Zeme							Ar yra vandens?
Sienos		bet.					Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	2,00	2,35		206,79	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	100	virusus	1.88	207,26	UAB"INZINERINIAI TYRINEJIMAI" FIL."INZINERINE GEODEZIJA" OBJEKTAS: 011-33363 / 4 Sudare:  R. LUCIUNAS Tikrino:  R. GIRCYS 2004 01 (tyrinejimo data)
				apacia			
	Nr.2	PE	100	virusus	1.88	207,26	
				apacia			
	Nr.3	PE	100	virusus	1.88	207,26	
				apacia			
	Nr.4	PE	100	virusus	1.88	207,26	
				apacia			
	Nr.5			virusus			
				apacia			
	Nr.6			virusus			
				apacia			
	Nr.7			virusus			
				apacia			