





PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Aktualūs	Užrašas 6 Ar yra vandens? _____ Ar yra dujų? _____ Pastabos _____ _____ _____ Koordinatės X= 6059648.24 Y= 508458.04	
Dangtis		Ketas	650			206.32		
Žemė		Gruntas				206.32		
Sienos		Bet.						
Dugnas		Bet.	1500	1.87		204.45		
Varniočiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			204.57	GEOTECHA Objekto Nr.: _____ Sudarė  Tomas Vaitelis Patikrinęs  D. Simanickas 2014-03-10 (braižyto tyrinėjimo data)
				Apačia	1.75			
	Nr.2	PVC	200	Viršus			204.55	
				Apačia	1.77			
	Nr.3	PE	200	Viršus			204.72	
				Apačia	1.80			
	Nr.4	PVC	100	Viršus			204.60	
				Apačia	1.72			
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				
	Nr.8			Viršus				
				Apačia				