

KF kanalizacijos
(Komunikacija)





suliny
(renginio pavadinimas)

Korteles Nr. 152

Vilnius
(Miestas)

Prancuzu, g.
(gatvė)

~~173 B-2~~ 173 B-14
Planšetų nomenklatura



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudes	Lipyns
Dangtis	ket.	300		206.24	Medžiaga, kiekis
Žemė					Ar yra vandens? nėra
Sienos	PVC				Ar yra dujų? nėra
Dugnas	PVC	315	2.30	203.94	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	viršus apačia 2.30 203.94	AB "INŽINERINIAI TYRINEJIMAI" fil"INŽINERINE GEODEZIJA"
	Nr.2	PVC	160	viršus apačia 2.30 203.94	
	Nr.3			viršus apačia	
	Nr.4			viršus apačia	
	Nr.5.6			viršus apačia	
	Nr.7			viršus apačia	
	Nr.8				
					Objektas: 011-34577/4
					Sudarė <i>[Signature]</i> V. Mustejanenko
					Patikrinęs <i>[Signature]</i> R. Girys
					(parašas (pavard))
					2009 m. 06 men. d. tyrinimo data