

KF kanalizacijos
(Komunikacija)





suliny
(renginio pavadinimas)

Kortelės Nr. 153

Vilnius
(Miestas)

Prancuzu, g.
(gatvė)

~~173-B-2~~ **173-B-14**
Planšetų nomenklatura



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipyns
Dangtis	ket.	300			206.45	Medžiaga, kiekis
Žemė						Ar yra vandens? nėra
Sienos	PVC					Ar yra dujų? nėra
Dugnas	PVC	315	1.90		204.55	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	viršus apačia	2.00 204.45	AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" fil."INŽINERINĖ GEODEZIJA"
	Nr.2	PVC	160	viršus apačia	2.00 204.45	
	Nr.3			viršus apačia		Objektas: 011-34577/4
	Nr.4			viršus apačia		
	Nr.5.6			viršus apačia		Sudarė <i>[Signature]</i> M. Mustepanenko
	Nr.7			viršus apačia		
	Nr.8					Patikrino <i>[Signature]</i> R. Girys (parašas (pavard))
						2009 m. 06 men. d. tyrinimo data