

KF kanalizacijos
(Komunikacija)




suliny
(renginio pavadinimas)


Korteles Nr. 154

Vilnius
(Miestas)

Prancuzu, g.
(gatvė)

~~173-B-2~~ **173-B-14**
Planseto nomenklatura



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudes	Lipyns
Dangtis		ket.	300			206.60	Medžiaga, kiekis
Žemė							Ar yra vandens? nėra
Sienos		PVC					Ar yra dujų? nėra
Dušnas		PVC	315	2.02		204.58	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	viršus			AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" fil."INŽINERINE GEODEZIJA"
				apačia	2.02	204.58	
	Nr.2	PVC	160	viršus			
				apačia	2.02	204.58	
	Nr.3			viršus			Objektas: 011-34577/4
				apačia			
	Nr.4			viršus			
				apačia			
	Nr.5.6			viršus			Sudarė  V. Mustepanenko
				apačia			
	Nr.7			viršus			Patikrinęs R. Girys
				apačia			parašas (pavard)
	Nr.8						2009 m. 06 men. d.
							tyrinimo data