

KF kanalizacijos
(Komunikacija)




sulinys
(renginio pavadinimas)

Korteles Nr. 163

Vilnius
(Miestas)

Prancuzu, g.
(gatvė)

173-B-2 **173-B-14**
Planseto nomenklatura



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipyns	
Dangtis		ket.	300			206.35	Medžiaga, kiekis	
Žemė							Ar yra vandens? nėra	
Sienos		PVC					Ar yra dujų? nėra	
Dugnas		PVC	315	1.96		204.39	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	viršus			AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" fil"INŽINERINE GEODEZIJA"	
				apačia	1.96	204.39		
	Nr.2	PVC	160	viršus				
				apačia	1.96	204.39		
	Nr.3			viršus				
				apačia				
	Nr.4			viršus				
				apačia				
	Nr.5.6			viršus			Objektas: 011-34577/4	
				apačia			Sudarė	V. Mustejanenko
	Nr.7			viršus			Patikrinęs	R. Girys
				apačia			parašas	(pavard)
Nr.8							2009 m. 06 men. d. tyrinimo data	