

KF kanalizacijos
(Komunikacija)

suliny
(renginio pavadinimas)


Korteles Nr. 188

Vilnius
(Miestas)



Rukainiu, g.
(gatvė)


173-B-14
Planseto nomenklatura

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudes	Lipyns
Dangtis		ket.	300			205.62	Medžiaga, kiekis
Žemė							Ar yra vandens? nėra
Sienos		PVC					Ar yra dujų? nėra
Dugnas		PVC	315	1.94		203.68	Pastabos:
Vamzdiai	Nr.1	PVC	110	viršus			AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" fil."INŽINERINĖ GEODEZIJA"
				apačia	2.04	203.58	
	Nr.2	PVC	160	viršus			Objektas: 011-3457 / 4
				apačia	2.04	203.58	
	Nr.3			viršus			Sudarė:  V. Kustepanenko
				apačia			
	Nr.4			viršus			Patikrinęs: R. Girys
				apačia			
Nr.5.6				viršus			parašas (pavard)
				apačia			
Nr.7				viršus			2009 m. 06 men. d.
				apačia			
Nr.8							tyrinimo data