





Korteles Nr. 191

173-B-14
Planseto nomenklatura

Horizontalis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudes	Lipyns
Dangtis	ket.	300			205.46	Medžiaga, kiekis
Žemė			0.00		205.46	Ar yra vandens? nėra
Sienos	PVC					Ar yra dujų? nėra
Dugnas	PVC	315	2.07		203.39	Pastabos:
Vanzdai	Nr.1	PVC	160	viršus		AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" fil"INŽINERINE GEODEZIJA"
				apačia	2.16	
	Nr.2	PVC	160	viršus		
				apačia	2.18	
	Nr.3	PVC	160	viršus		Objektas: 011-34577/4
				apačia	1.66	
	Nr.4			viršus		
				apačia		
	Nr.5.6			viršus		Sudarė  R. Girys
				apačia		
	Nr.7			viršus		Patikrinęs  (pavard)
				apačia		
	Nr.8					2009 m.06.... mėn. d. tyrinimo data