

KF kanalizacijos
(Komunikacija)

suliny
(renginio pavadinimas)


Korteles Nr. 204

Vilnius
(Miestas)



Prancuzu g.
(gatvė)

173-B-14
Planseto nomenklatura

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudes	Lipyns
Dangtis	ket.	300			206.27	Medžiaga, kiekis
Žemė				0.00	206.27	Ar yra vandens? nėra
Sienos	PVC					Ar yra dujų? nėra
Dugnas	PVC	315		3.01	203.26	Pastabos:
Vamzdai	Nr.1	PVC	160	viršus apačia	3.01 203.26	AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" fil"INŽINERINE GEODEZIJA"
	Nr.2	PVC	160	viršus apačia	3.01 203.26	
	Nr.3	PVC	160	viršus apačia	2.58 203.69	
	Nr.4			viršus apačia		
	Nr.5.6			viršus apačia		Objektas: 011-34577/4
	Nr.7			viršus apačia		Sudarė: [Signature] V. Musteponenko
	Nr.8					Patikrinęs: [Signature] R. Girys
						parašas (pavard)
						2009 m. 06 men. d. tyrinimo data