

KF kanalizacijos
(Komunikacija)




suliny
(renginio pavadinimas)

Korteles Nr. 206

Vilnius
(Miestas)

Prancuzu, g.
(gatvė)

173-B-14
~~173-B-2~~
Planseto nomenklatura



	Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudes	Lipyns	
	Dangtis		ket.	300			206.31	Medžiaga, kiekis	
	Žemė							Ar yra vandens? nėra	
	Sienos		PVC					Ar yra dujų? nėra	
	Dugnas		PVC	315	2.21		204.10	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	viršus				AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" fil"INŽINERINĖ GEODEZIJA"	
				apačia	2.21	204.10			
	Nr.2	PVC	160	viršus				Objektas: 011-34577/4	
				apačia	2.21	204.10			
	Nr.3	PVC	160	viršus				Sudarė <i>[Signature]</i> Mustepanenko	
				apačia	2.21	204.10			
	Nr.4			viršus				Patikrinęs <i>[Signature]</i> R.Girys	
				apačia					
	Nr.5.6			viršus				2009 m. 06 men. d. tyrinimo data	
				apačia					
	Nr.7			viršus				parašas (pavard)	
				apačia					
	Nr.8								