

ITI Nr. 91^d

F. KANALIZACIJA		šulinio	Nr. () <u>74</u> KORTELE	
(komunikacija)		(renginio pavadinimas)	<u>77/31-0130</u>	
<u>VILNIUS</u>		<u>KALNĖNU</u>	<u>173-B-15</u>	
(Miestas)		(Gatvė)	(Planšeto numeracija)	
ŠULINIO PROVAI (Matavys duoti m)			PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

KALNĖNU 9

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	0.315		200.63	
Zemė			0.00	200.63	Ar yra vandens?
Sienos	PVC				Ar yra dujų?
Dėgnas	PVC	0.315	2.30	198.33	Pastaba
Vandens	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia 2.35	198.28
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 2.35	198.28
	Nr. 3	PVC		Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

H. MISIUKO IND. VEIKLA	
Objekto Nr.	
Sudarė	<u>MISIUKAS</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>MISIUKAS</u> (parašas) (pavardė)
2015 m. ... mėn. 14 d.	
(renginio tyrinėjimo data)	