


Nr.(_____) 23_____KORTELE

77/31-0071 (1/4)
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ket				203.46	Ar yra vandens _____		
Žemė		Gruntas		0.00		203.46	Ar yra dujų _____		
Sienos							Pastabos X = 6059219.52; Y = 587557.30		
Dugnas				1.90		201.56	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	63	Viršus	1.84	201.62	UAB "Amber trade group"		
				Apačia	1.90	201.56			
	Nr. 2	PE	63	Viršus	1.84	201.62			
				Apačia	1.90	201.56			
	Nr. 3	PE	32	Viršus	1.87	201.59	Objekto nr. _____		
				Apačia	1.90	201.56			
	Nr. 4			Viršus			Sudarė _____	Tadas Žiaušys	
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus			Parašas _____	Pavardė _____	
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus			Patikrino _____	Parašas _____	Pavardė _____
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus			2018–07–30 (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus					
				Apačia					