


KF
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)


Šulinys
(Irenginio pavadinimas)
Valonių
(Gatvė)

KORTELE Nr. 132B
77/31 – 0167
173-C-8
(Planšetės moneklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipinės	0	
Dangtis		Plast.	315			209.90	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė				–		209.82			
Sienos		PVC					Ar yra vandens? nėra		
Dugnas		PVC	400	–		–	Ar yra dujų nėra		
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	1.10	208.80	Pastabos LAS07		
				Apačia			1.10	208.80	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	1.10	208.80			
				Apačia			1.10	208.80	
	Nr.3	PVC	110	Viršus	1.10	208.80			
				Apačia			1.10	208.80	
	Nr.4			Viršus			UAB "Geo group"		
				Apačia					
	Nr.5			Viršus			Sudarė		D. Karalius
				Apačia					
	Nr.6			Viršus			Patikrino		
				Apačia					
	Nr.7			Viršus			2018-01-25		
				Apačia					(Irenginio tyrinėjimo data)