


KF
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)


Šulinys
(Irenginio pavadinimas)
Valonių
(Gatvė)

KORTELE Nr. 133A
77/31 - 0167
173-C-8
(Planšetės moneklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipinės	0	
Dangtis		Plast.	315			209.89	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė				–		209.62			
Sienos		PVC					Ar yra vandens?	nėra	
Dugnas		PVC	400	–		–			
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			Ar yra dujų	nėra	
				Apačia	1.19	208.70			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			Pastabos	LAS07	
				Apačia	1.19	208.70			
	Nr.3	PVC	110	Viršus					
				Apačia	1.19	208.70			
	Nr.4			Viršus			UAB "Geo group"		
				Apačia					
	Nr.5			Viršus			Sudarė		D. Karalius
				Apačia					
	Nr.6			Viršus			Patikrino		
				Apačia					
	Nr.7			Viršus			2018-01-25		
				Apačia			(Irenginio tyrinėjimo data)		