

X

KF
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)


Šulinys
(Irenginio pavadinimas)
Valonių
(Gatvė)

KORTELE Nr. 133B
77/31 – 0167
173-C-8
(Planšetės moneklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipinės 0 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Plast.	315		209.89	
Žemė			–	209.82	
Sienos	PVC				
Dugnas	PVC	400	–	–	Ar yra vandens? nėra
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus	Ar yra dujų nėra
				Apacia	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	Pastabos LAS07
				Apacia	
	Nr.3			Viršus	UAB "Geo group"
				Apacia	
	Nr.4			Viršus	Sudarė  D. Karalius
				Apacia	
	Nr.5			Viršus	Patikrino (parašas) (pavardė)
				Apacia	
	Nr.6			Viršus	2018-01-25 (Irenginio tyrinėjimo data)
				Apacia	
	Nr.7			Viršus	
				Apacia	