




4

KF		Šulinys		KORTELĖ Nr. 139			
(Komunikacija)		(Irenginio pavadinimas)		77/31 - 0167			
Vilnius		Valonių		173-C-8			
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšetės moneklatura)			
ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis							
Horizontalinis							
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipinės 0		
Dangtis	Ket.	315		210.03	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė			-	209.84			
Sienos	PVC				Ar yra vandens? nėra		
Dugnas	PVC	400	-	-	Ar yra dujų nėra		
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			
				Apačia	1.83 208.20		
	Nr.2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	1.83 208.20		
	Nr.3	PVC	160	Viršus			
				Apačia	1.83 208.20		
	Nr.4			Viršus			
			Apačia				
Nr.5			Viršus		UAB "Geo group"		
			Apačia		Sudarė  D. Karalius		
Nr.6			Viršus		(parašas) (pavardė)		
			Apačia		Patikrino (parašas) (pavardė)		
Nr.7			Viršus		2018-01-25		
			Apačia		(Irenginio tyrinėjimo data)		