


KF
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)


Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)
Valonių
(Gatvė)

KORTELĖ Nr. 87A
77/31 – 0167
173-C-8
(Planšetės moneklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipinės
Dangtis	Plast.	315		209.57	0
Žemė			–	209.49	(Medžiaga, kiekis)
Sienos	PVC				Ar yra vandens? nėra
Dugnas	PVC	400	–	–	Ar yra dujų nėra
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	Pastabos LAS07
				Apačia 1.25	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	UAB "Geo group"
				Apačia 1.25	
	Nr.3	PVC	110	Viršus	Sudarė D. Karalius
				Apačia 1.25	
	Nr.4	PVC	110	Viršus	Patikrino
				Apačia 1.25	
	Nr.5			Viršus	(parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	(parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2018-01-25
				Apačia	
					(Įrenginio tyrinėjimo data)