

KF kanalizacijos
(Komunikacija)

suliny
(renginio pavadinimas)


Korteles Nr. 143

Vilnius
(Miestas)



Vengru g.
(gatvė)

173-D-1
Planseto nomenklatura

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudes	Lipyns
Dangtis		ket.	300			207.19	Medžiaga, kiekis
Žemė							Ar yra vandens? nėra
Sienos		PVC					Ar yra dujų? nėra
Dugnas		PVC	315	1.51		204.79	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	viršus			AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" fil"INŽINERINE GEODEZIJA"
				apačia	1.61	205.58	
	Nr.2	PVC	160	viršus			
				apačia	1.61	205.58	
	Nr.3			viršus			Objektas: 011-34577/4 Sudarė: <i>[Signature]</i> V. Mustejanenko Patikrinęs: <i>[Signature]</i> R. Girys parašas (pavard) 2009 m. 06 men. d. tyrinimo data
				apačia			
	Nr.4			viršus			
				apačia			
	Nr.5.6			viršus			
				apačia			
	Nr.7			viršus			
				apačia			
	Nr.8						