

Nr.(173-D-2) 53 KORTELE

Vilnius
(Miestas)


Vengry g.
(Gatvé)

77/31-0148
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	315			206.67
Žemė				0.00		206.67
Sienos		PVC				
Dugnas		PVC	315	3.59		203.08
Varnzdžiai:	Nr. 1	PVC	160	Viršus		
				Apačia	3.59	203.08
	Nr. 2	PVC	160	Viršus		
				Apačia	3.60	203.07
	Nr. 3	PVC	160	Viršus		
				Apačia	2.23	204.44
	Nr. 4	PVC	110	Viršus		
				Apačia	1.32	205.35
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
Nr. 7			Viršus			
			Apačia			
Nr. 8			Viršus			
			Apačia			

Lipynės _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens _____

Ar yra dujų _____

Pastabos: X = 6058207.39; Y = 586909.02

LASOF

UAB "GEOMANAI"

Objekto nr.

Sudarè

D.Katilius

Parašas

Pavardé

Patikrino

Parašas

Pavardé

2016-03-29

(jrenginio tyrinėjimo data)