

(komunikacija)

(įrenginio pavadinimas)

Nr. 56

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Vengru
(gatvė)


173-D-2 (77/31-0148)
(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai



Pririšimo brėžinys

2

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	400			206.94	Ar yra vandens?
Žemė							Ar yra dujų? Pastabos
Sienos		PVC					 LAS07
Dugnas		PVC	315	3.71		203.23	
Vamzdžiai	1	PVC	160	Viršus Apačia	3.71	203.23	Geod. B. Karvelis Kvalifikacijos paž.Nr.1GKV-8
	2	PVC	160	Viršus Apačia	3.71	203.23	
	3	PVC	160	Viršus Apačia	2.41	204.53	
	4	PVC	160	Viršus Apačia	1.60	205.34	
				Viršus Apačia			Objektas:
				Viršus Apačia			Sudarė B. Karvelis (v. pavadė) (parašas)
				Viršus Apačia			Patikrino B. Karvelis (v. pavadė) (parašas)
				Viršus Apačia			2017-02-22 (įrenginio tyrinėjimo data)