

FKANALIZACIJA

Šulinio

Nr. (KF-4) 89

KORTELE

(Komunikacija)

(Ironginio pavadinimas)

VILNIIJS

SORBU

173-D-5

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matavys duoti m)

PRIRIŠIMO BRŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



X 6057927,57

Y 286854,24

Pavadinimas	Modžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudos	Lipynas
Dangtis	ket.	300		205,59	(Modžiaga, klojis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	PVC				Ar yra dujų?
Dugno	PVC	315	115	204,14	Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus 1,60	203,99
	Nr. 2	PVC	160	Viršus 1,60	203,99
	Nr. 3			Viršus	
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
					P.Klimansko IĮ
					Objekto Nr 20-2420
					Sudarė P.Klimansko (parašas) (pavardė)
					Patikrino P.Klimansko (parašas) (pavardė)
					2017 m. 09. mėn. 15. d.
					(Ironginio tyrinėjimo data)