

EKANALIZACIJA

Šulinio

Nr. (Kf.12.) 52

KORTELE

(Komunikacija)

(Ircaginio pavadinimas)

VILNILIS

SORBLI

173-D-6

(Miestas)

(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)




ŠULINIO PROVAI (Matavimų duomenys m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

SORBLI G.

Vertikalinis

Korizontalinis



X 6057898, 25
Y 586915, 53

Pavadinimas	Modžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynas
Dangtis	kct.	300		204,83	(Modžiaga, kiokis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	PVC				Ar yra dujų?
Dūgnas	PVC	315	1,11	203,72	Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus 124 203,59	PRIRIŠIM. SISTEMA 17504
	Nr. 2	PVC	160	Viršus 124 203,59	
	Nr. 3			Viršus	
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
					Objekto Nr 20-2420
					Sudarė P. Klimansko (parašas) (pavardė)
					Patikrino P. Klimansko (parašas) (pavardė)
					2011 m. 09. mėn. 15. d.
					(Ircaginio tyrimo data)

P. Klimansko II