

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

šuliny
(Įrenginio pavadinimas)

Sirpučių
(gatvė)

Kortelė Nr. 163


74/31-0345 (185-D-11)
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

$x = 6055586.05$
 $y = 571243.61$

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		154.28	(Medžiaga, kiekis) —
Žemė			—	0.00		154.28	Ar yra vandens? — — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos: —
Vamzdžiai	Nr.1			Viršus			UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia			
	Nr.2	PE	160	Viršus			
				Apačia	2.16	152.12	
	Nr.3			Viršus			Objektas: Trakų Vokė
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė  A.Venclovas (parašas) (pavarde)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2014 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			

(Įrengimo tyrinėjimo data)