



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	
Dangtis		bet.	0.70			160.09	- (Medžiaga, kiekis)	
Žemė				-		159.95		
Sienos		bet.					Ar yra vandens? yra	
Dugnas		bet.	1500	-		-		
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	110	Viršus			Ar yra dujų? -	
				Apačia	1.20	158.89		
	Nr. 2	pvc	110	Viršus			Pastabos	
				Apačia	1.21	158.88		
	Nr. 3			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 4			Viršus			UAB "Geodeziniai matavimai"	
				Apačia				
	Nr. 5			Viršus			Sudarė	Važnevičius (parašas) (pavardė)
				Apačia				
	Nr. 6			Viršus			Patikrino	(parašas) (pavardė)
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus			2013-10-09	
				Apačia			(Įrenginio tyrinėjimo data)	