

-22

ITI Nr. 91

VANDEXTIEKIO KAMEROS (Komunikacija) (Ingininio pavadinimas) T.VOKE LIEPU, AL. (Miestas) (Gatvė)		Nr. () <u>43</u> KORTELE <u>185-D-13</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS
Vertikalinis		
Horizontalinis		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		
PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		KET	640		158.57	
Žemė				0.0	158.57	Ar yra vandens?
Sienos		PLYTL				Ar yra dujų?
Dugnas		BET	700	2.25	156.32	Pastabos VAMZDŽIŲ, NEPATYTI ŠULINYS, IZOLIJOTAS
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	50	Viršus	2.10	156.46
				Apačia		
	Nr. 2	KET	65	Viršus	2.10	156.46
				Apačia		
	Nr. 3			Viršus	1.55	157.02
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
			Apačia			
Nr. 5			Viršus			
			Apačia			
Nr. 6			Viršus			
			Apačia			
Nr. 7			Viršus			
			Apačia			

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"	
Filialas "TOPOGRAFIJA"	
Objekto Nr. <u>Q1-2-1818</u>	
Sudarė	<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
2005 m. 05 mėn. d.	
(Ingininio tyrinėjimo data)	