

<u>T. Vanaš.</u> (Komunikacija)		Nr. () <u>182</u> KORTELE				
<u>M. Liusis</u> (Miestas)		<u>186-B-11</u> (Planšeto nomenklatura)				
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS				
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 4 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>bet.</u>	<u>650</u>		<u>155,24</u>	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Paatašos
Žemė						
Sienos		<u>bet.</u>				
Dūgnas		<u>bet.</u>	<u>100</u>	<u>2,31</u>	<u>132,93</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>21.2.2.5.48</u> Sudarė <u>M. Liusis</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) 1972 m. <u>08</u> mėn. <u>13</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>bet.</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>2,56</u>	<u>132,68</u>	
	Nr. 2	<u>— u —</u>	<u>—</u>	Viršus Apačia <u>2,56</u>	<u>132,68</u>	
	Nr. 3	<u>bet.</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>2,43</u>	<u>132,21</u>	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		