

-37-

Vandens tiekimo Tulpynys

Nr. (33) 232 KORTELE

(Komunikacija)

(Inžinerinio pavadinimas)

Vilnius

Šaravio

186-B-13

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6
Dangtis		bet	600		145,21	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas			1,55x2,00	2,85	142,36	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	100	Viršus 2,42	142,79	
				Apačia		
	Nr. 2	bet	100	Viršus 2,42	142,79	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia		
	Nr. 3	bet	100	Viršus 2,42	142,79	Objekto Nr. 01-?-?-333...
				Apačia		
	Nr. 4	bet	100	Viršus 2,42	142,79	Sudarė <i>2</i> <i>Bany</i>
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		Patikrino
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		1974. m. ... 06 ... mėn. ... d.
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		(Inžinerinio tyrinėjimo data)
				Apačia		