

-39-

ITI Nr. 91^a

Vandens surinkėjas

Nr. (335) 234 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Sešelis

186-B-13

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		bet	600		145,09	Ar yra vandens?	
Žemė						Ar yra dujų?	
Sienos		bet				Pastabos	
Dugnas			1000	2,05	143,04		
Vamzdžiai	Nr. 1			Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
				Apačia			
	Nr. 2			Viršus		Objekto Nr. 01-2-2383	
				Apačia			
	Nr. 3			Viršus		Sudarė	
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus		Patikrino	
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus		1971. m. mėn. 3 d.	
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus		(Įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			