

<u>F. Kanal.</u> (Komunikacija)		Nr. () <u>44</u> KORTELE	
<u>Milniai</u> (Miestas)		<u>186-B-15</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

(0)
(1,19)

2 1

2 1

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 3 ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet.	650		136,27	Ar yra vandens?
Žemė		—				Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dūgnas		bet.	110	2,54	133,73	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus Apačia	2,61 133,66	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-2-5488 Sudarė <u>Antanas Kucys</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 1970 m. ... 08 ... mėn. 21 d. (Inžinerinio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	—	—	Viršus Apačia	2,61 133,66	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		