

Vandens surinėjimas

Nr. (2^a) 83 KORTELE

(Komunikacija)

(Inžiniero pavadinimas)

Vilnius

Lidvinavo

186-8-5

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis					Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos
Dugnas		10.00	2.22	144.44	
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
			Apačia		
	Nr. 2		Viršus		Objekto Nr. 01-2-2383....
			Apačia		
	Nr. 3		Viršus		Sudarė <i>Ar</i> <i>Pocun</i> (parašas)(pavardė)
			Apačia		
	Nr. 4		Viršus		Patikrino <i>Ar</i> <i>Pocun</i> (parašas)(pavardė)
			Apačia		
	Nr. 5		Viršus		1978. m. mėn. ... d.
			Apačia		
	Nr. 6		Viršus		(Inžiniero tyrinėjimo data)
			Apačia		
	Nr. 7		Viršus		
			Apačia		