

<u>Vandens tiekimas</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Kanjonas</u> (Inžinierinio pavadinimas) <u>Lazdynų 8</u> (Gatvė)	Nr. (<u>3</u>) <u>33</u> KORTELE <u>186-B-7</u> (Planšeto nomenklatura)																																																																											
SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS																																																																											
Vertikalinis																																																																													
Horizontalinis																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Pavadinimas</th> <th style="width: 15%;">Medžiaga</th> <th style="width: 15%;">Diametras</th> <th style="width: 15%;">Atstumas nuo dangčio</th> <th style="width: 15%;">Altitudės</th> <th style="width: 30%;">Lipynės <u>med. k.</u> (Medžiaga, kiekis)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dangtis</td> <td><u>kut</u></td> <td><u>700</u></td> <td></td> <td><u>135.52</u></td> <td>Ar yra vandens? <u>+</u></td> </tr> <tr> <td>Žemė</td> <td><u>-</u></td> <td></td> <td><u>00</u></td> <td><u>135.52</u></td> <td>Ar yra dujų? <u>-</u></td> </tr> <tr> <td>Sienos</td> <td><u>bet</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pastaba <u>B = 135.54</u></td> </tr> <tr> <td>Dugnas</td> <td><u>bet</u></td> <td><u>2.20 x 2.45</u></td> <td><u>2.18</u></td> <td><u>133.34</u></td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td rowspan="10" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Vamzdžiai</td> <td>Nr. 1</td> <td><u>lit</u></td> <td><u>100</u></td> <td>Viršus <u>1.86</u> Apačia <u>133.66</u></td> <td rowspan="4">Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>186-B-7</u></td> </tr> <tr> <td>Nr. 2</td> <td><u>kut</u></td> <td><u>100</u></td> <td>Viršus <u>1.86</u> Apačia <u>133.66</u></td> </tr> <tr> <td>Nr. 3</td> <td><u>hidr.</u></td> <td><u>100</u></td> <td>Viršus <u>0.41</u> Apačia <u>135.11</u></td> </tr> <tr> <td>Nr. 4</td> <td><u>kut.</u></td> <td><u>50</u></td> <td>Viršus <u>1.86</u> Apačia <u>133.66</u></td> </tr> <tr> <td>Nr. 5</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td rowspan="4">Sudarė <u>...</u> Patikrino <u>...</u></td> </tr> <tr> <td>Nr. 6</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> </tr> <tr> <td>Nr. 7</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td>1978 m. mėn. d.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td>(Inžinierinio tyrinėjimo data)</td> </tr> </tbody> </table>			Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>med. k.</u> (Medžiaga, kiekis)	Dangtis	<u>kut</u>	<u>700</u>		<u>135.52</u>	Ar yra vandens? <u>+</u>	Žemė	<u>-</u>		<u>00</u>	<u>135.52</u>	Ar yra dujų? <u>-</u>	Sienos	<u>bet</u>				Pastaba <u>B = 135.54</u>	Dugnas	<u>bet</u>	<u>2.20 x 2.45</u>	<u>2.18</u>	<u>133.34</u>		Vamzdžiai	Nr. 1	<u>lit</u>	<u>100</u>	Viršus <u>1.86</u> Apačia <u>133.66</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>186-B-7</u>	Nr. 2	<u>kut</u>	<u>100</u>	Viršus <u>1.86</u> Apačia <u>133.66</u>	Nr. 3	<u>hidr.</u>	<u>100</u>	Viršus <u>0.41</u> Apačia <u>135.11</u>	Nr. 4	<u>kut.</u>	<u>50</u>	Viršus <u>1.86</u> Apačia <u>133.66</u>	Nr. 5			Viršus Apačia	Sudarė <u>...</u> Patikrino <u>...</u>	Nr. 6			Viršus Apačia	Nr. 7			Viršus Apačia				Viršus Apačia				Viršus Apačia	1978 m. mėn. d.				Viršus Apačia	(Inžinierinio tyrinėjimo data)
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>med. k.</u> (Medžiaga, kiekis)																																																																								
Dangtis	<u>kut</u>	<u>700</u>		<u>135.52</u>	Ar yra vandens? <u>+</u>																																																																								
Žemė	<u>-</u>		<u>00</u>	<u>135.52</u>	Ar yra dujų? <u>-</u>																																																																								
Sienos	<u>bet</u>				Pastaba <u>B = 135.54</u>																																																																								
Dugnas	<u>bet</u>	<u>2.20 x 2.45</u>	<u>2.18</u>	<u>133.34</u>																																																																									
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>lit</u>	<u>100</u>	Viršus <u>1.86</u> Apačia <u>133.66</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>186-B-7</u>																																																																								
	Nr. 2	<u>kut</u>	<u>100</u>	Viršus <u>1.86</u> Apačia <u>133.66</u>																																																																									
	Nr. 3	<u>hidr.</u>	<u>100</u>	Viršus <u>0.41</u> Apačia <u>135.11</u>																																																																									
	Nr. 4	<u>kut.</u>	<u>50</u>	Viršus <u>1.86</u> Apačia <u>133.66</u>																																																																									
	Nr. 5			Viršus Apačia	Sudarė <u>...</u> Patikrino <u>...</u>																																																																								
	Nr. 6			Viršus Apačia																																																																									
	Nr. 7			Viršus Apačia																																																																									
				Viršus Apačia																																																																									
				Viršus Apačia	1978 m. mėn. d.																																																																								
				Viršus Apačia	(Inžinierinio tyrinėjimo data)																																																																								