

Buitinės nuotekos

(Komunikacija)

šulinys

(Irenginio pavadinimas)

Nr. (24) 42a KORTELĖ

Vilnius

(Miestas)

Lentvario

(Gatvė)

186-B-8


(74/31-0235)

(Planšetų nomenklatūra)



SULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudė	Lipynės - (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	315		148.93	
Žemė			0	148.93	Ar yra vandens? -
Sienos	PVC				Ar yra dujų? -
Dugnas	PVC	400	2.55	146.38	Pastabos: -
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	

A. Diskos I.Į.

Objekto Nr. 11-059

Sudarė A. DISKA
(parašas) (pavardė)

Patikrino A. DISKA
(parašas) (pavardė)

2011-11
(kortelės sudarymo data)