

Buitinės nuotekos

(Komunikacija)

šulinys

(Irenginio pavadinimas)

Nr. (17) 45 KORTELE

186-B-8

(74/31-0255)

Vilnius

(Miestas)

Lentvario


(Gatvè)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalusis



Horizontalis



Pavadinājums		Medžiaga	Diametrs	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitude	Lipynės –
Dangtis		ket.	315			149.12	(medžiaga, kiekis)
Zemē				0		149.12	Ar yra vandens? –
Sienos		PVC					Ar yra dujų? –
Dugnas		PVC	400	1.14		147.56	Pastabos: –
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus			A. Diskos I.ļ.
				Apācija	1.37	147.75	
	Nr.2	PVC	200	Viršus			
				Apācija	1.37	147.75	
	Nr.3			Viršus			
				Apācija			
	Nr.4			Viršus			
				Apācija			
	Nr.5			Viršus			
				Apācija			
	Nr.6			Viršus			
				Apācija			
	Nr.7			Viršus			
				Apācija			

Objekto Nr. 11-059

Sudarē  A. DISKA
(parašs) (pavardē)

Patikrino  A. DISKA
(parašs) (pavardē)

2011-11
(kortelēs sudarymo data)