

Buitinės nuotekos

(Komunikacija)

šulinys

(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (19) 49 KORTELE

186-B-8

(74/31-0255)

Vilnius

(Miestas)

Lentvario

(Gatvė)

(Planšeto nomenklatūra)

SULINIO PJŪVIAI (m.)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalusis

Horizontalusis

(0.0)

(0.65)



A

38.82

2.78

49

3

1

15.92

2N

(met.)

stat. N

Tr

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės
Dangtis	ket.	315			148.99	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0		148.99	Ar yra vandens? -
Sienos	PVC					Ar yra dujų? -
Dugnas	PVC	400	1.10		147.89	Pastabos: -
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus		A. Diskos I.Į.
				Apačia	1.31 147.68	
	Nr.2	PVC	200	Viršus		Objekto Nr. 11-059
				Apačia	1.31 147.68	
	Nr.3	PVC	110	Viršus		Sudarė
				Apačia	1.30 147.69	
	Nr.4			Viršus		Patikrino
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		A. DISKA
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		A. DISKA
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2011-11
				Apačia		
						(kortelės sudarymo data)