



<u>VANDENTIEKIS</u> (Komunikacija)		kamos (Irenginio pavadinimas)		Nr. (6) 132 KORTELE	
<u>VILNIO</u> (Miestas)		<u>AFONINO</u> (Gatvė)		<u>186-D-11</u> (Planšeto nomenklatura)	


ŠULINIO PIŲVIAI (Maitinys duoti m)

Vertikalis



Horizontalis





$\sqrt{16388.04}$
 $\sqrt{19673.77}$
 $\sqrt{16386.48}$
 $\sqrt{19673.83}$

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>Kod</i> (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		ket.	650		<i>5/136.48</i>	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos <i>A-136.53</i>
Žemė				0.00	136.48	
Sienos		bet.				
Dūgnas		bet.	2.00 x 2.00	275	135.69	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	300	Viršus 2.11 Apačia	134.37	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <i>81.2-4197</i> .. Sudarė <i>6/10/55 M. Kuleva</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>Chelnyk Paulaitis</i> (parašas) (pavardė) 1976 m. mėn. 14 d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ket	300	Viršus 2.11 Apačia	134.37	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		