

<u>F. Kanclius</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Sul.</u> (Įrenginio pavadinimas) (Gatvė)		Nr. () <u>132</u> KORTELE <u>186-D-13</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis					
Horizontalinis					

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>Kel.</u>	<u>650</u>		<u>134.12</u>	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		<u>Bet.</u>				Pastabos
Dūgnas		<u>Bet.</u>	<u>1000</u>	<u>2.10</u>	<u>132.02</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>Ker.</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>2.30</u>	<u>131.82</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-4536</u> Sudarė <u>M. S.</u> <u>Kacinskis</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>PP</u> <u>Planckis</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 2	<u>Ker.</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>2.30</u>	<u>131.82</u>	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						1978. m. 01. mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)