

Gamybės vand.

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

Kameras

(Inžinierio pavadinimas)

(Gatvė)

Nr. () 225

KORTELE


186-D-13

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	Kel.	650		132.59	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	Bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	Kel.	195 x 295	2.66	129.93	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	Kel.	100	Viršus 207 Apačia 130.52	
	Nr. 2	Kel.	100	Viršus 204 Apačia 130.52	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 81-2-4556
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1978 m. mėn. d.
					(Inžinierio tyrinėjimo data)