

-52-

ITI Nr. 91

<u>VANDENTIEKIS</u> (Komunikacija)		<u>KAMERA</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>41</u> KORTELE	
<u>VILNĖ</u> (Miestas)		<u>AFDN/ND</u> (Gatvė)		<u>186-D-15</u> (Planšeto nomenklatura)	
SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>2</u> KOPETELES (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		KET	600		137.48	
Žemė						Ar yra vandens? <u>YRA</u>
Sienos		BET				Ar yra dujų?
Dugnas		BET		2.80	134.68	Pastabos <u>A. 137.47</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	300	Viršus 1.90 Apačia	135.58	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-14925</u> Sudarė <u>PA-47</u> KUDELIS (parašas) (pavardė) Patikrinęs <u>PA-47</u> KUDELIS (parašas) (pavardė) 197 <u>24</u> m. mėn. <u>16</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	KET	300	Viršus 1.90 Apačia	135.58	
	Nr. 3	KET	150	Viršus 2.67 Apačia	134.81	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		