

-42-

ITI Nr. 91^a

Vandent. tūl. m. hidrantu

Nr. (13) 1 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Luisinavo

186-D-2

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 6 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	kt	600		A = 143,02 B = 143,01	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas		154x202	2,60	140,42	
Vamzdžiai	Nr. 1	kt.	150	Viršus 2,22 Apačia 140,80	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-2-2383 Sudarė [parašas] (parašas)(pavardė) Patikrino [parašas] (parašas)(pavardė) 197? m. 06..... mėn. 26 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	kt.	150	Viršus 2,22 Apačia 140,80	
	Nr. 3	kt.	50	Viršus 2,22 Apačia 140,80	
	Nr. 4	PE	32	Viršus 2,22 Apačia 140,80	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	