

<u>VANDENTIEKIS</u> (Kommunikacija)		kameros (Irenginio pavaadinimas)		Nr. (<u>19</u>) <u>187^a</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>ŽARIJŲ</u> (Gatvė)		<u>186-D-3</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

$$\frac{16825.80}{19659.20}$$

Pavaadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės kop. ir 3 lip. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		135,77	
Žemė				0.00	135,77	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1.80x2.00	3.50	132,27	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	300	Viršus 2.78 Apačia	132,29	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-4137</u> ... Sudarė <u>[Signature]</u> <u>Hrauskas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> <u>Paukštys</u> (parašas) (pavardė) 1986. m. mėn. 14 d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ket.	300	Viršus 2.50 Apačia	133,27	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		