

-26-

ITI Nr. 9 a

Bogonpoboy

(komunikacija)

(inžinierio pavadinimas)

Būvė


y. repara

(Miestas)


(Gatvė)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis



Horizontalinis




Nr. (2) 193 KORTELĖ

186-2-4

(Planšetio nomenklatura)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Astumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	yr	600	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇	137.08	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	žym	◇◇◇◇◇◇	0	137.08	Ar yra vandens? -
Senos	sen	◇◇◇◇◇◇	◇◇◇◇◇◇	◇◇◇◇◇◇	Ar yra dujų? -
Dangus	bei	2.80 1.80	3.17	133.91	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	yr	250	Viršus 2.50	134.58
	Nr. 2	"	250	Viršus 2.50	134.58
	Nr. 3	"	100	Viršus 2.63	134.45
	Nr. 4			Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
					Inžinierių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-12912
					Sudarė J. P. (parašas) (pavardė)
					Patikrino P. (parašas) (pavardė)
					1982 m. X mėn. d.
					(Inžinierių tyrinėjimo data)