


VANDENTIEKIO
(Komunikacija)kamos
(Inginio pavadinimas)Nr. () 122^b KORTELEVILNIUS
(Miestas)LENTVARI
(Gatvė)187-A-13
(Planšto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		145.56	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	145.56	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	2.00 x 1.85	2.80	142.76	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	300	Viršus 221. Apačia 143.35	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 2	PE	315	Viršus 2.21. Apačia 143.35	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Objekto Nr. 01-3-12429...
					Sudarė <u>S. K.</u> Miska (K. A.) (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> Jasukevičius (parašas) (pavardė)
					2006 m. 09.12. mėn. 09. d.
					(Inginio tyrinėjimo data)