

Vandentiekio

(Komunikacija)

kamera

(Inginio pavadinimas)

Nr. (4) 209 KORTELE

187-A-1

(74/31-0235)

Vilnius

Lentvario

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BREŽINYS

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudė	Lipynės
Dangtis	bet.	800		149.20	3 met. lipynės ir met. kopėčios (medžiaga, kiekis)
Žemė			0	149.20	Ar yra vandens? -
Sienos	bet.				Ar yra dujų? -
Dugnas	bet.	2530x2010	2.75	146.45	Pastabos: -
Vamzdžiai	Nr.1	PE	150	Viršus 2.15	147.05
				Apacia	
	Nr.2	PE	150	Viršus 2.15	147.05
				Apacia	
	Nr.3	PE	100	Viršus 2.15	147.05
				Apacia	
	Nr.4	PE	100	Viršus 2.15	147.05
				Apacia	
	Nr.5	PE	150	Viršus 2.15	147.05
				Apacia	
	Nr.6			Viršus	
				Apacia	
	Nr.7			Viršus	
				Apacia	
A. Diskos I. I.					Objekto Nr. 11-059
Sudarė					A. DISKA (parašas) (pavardė)
Patikrino					A. DISKA (parašas) (pavardė)
					2011-11 (kortelės sudarymo data)