

<u>Vand</u> (Komunikacija)		kameros		Nr. (2) 203A KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>dantvario</u> (Gatvė)		<u>187-A-2</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIUVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		148,64	
Žemė			0.0	148,64	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	2140 x 2000	2,82	145,82	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	110	Viršus 2,57 Apačia 146,07	
	Nr. 2	ket	100	Viršus 2,57 Apačia 146,07	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. 91-3162.52..	
Sudarė	<u>D. J. C. J.</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
199.6 m. mėn. d. (Inžinerinio tyrinėjimo data)	