


Ekanalizi Nr. (43) KORTELE 250 187-A-5
 (Irenginio pavadinimas) (abrise) (plane) Planšeto nomenkl.

1972 A Paneris
 (Irenginio pastatymo metai) (Miestas) (Gatvė)


SULINIO PLOVIAI:

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis:



Horizontalinis:



Plešimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	bet	0.65		147.68
Zemė			0.00	147.68
Slenos	bet			
Dugnas	bet	0.80	206	145.68

Lipynės
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ...

Ar yra dujų?

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objektas Nr.

Sudarė *B. J. Tuckavicius*
(parašas) (pavardė)Patikrino *R. Poce*
(parašas) (pavardė)

1974 m. III mėn. ... d.

(Kortelės sudarymo data)

Vamzdžiai

Nr. 1	ker	100	Viršus Apačia	216	145.58
Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia	210	145.58
Nr. 3	ker	150	Viršus Apačia	217	145.51
Nr. 4			Viršus Apačia		
Nr. 5			Viršus Apačia		
Nr. 6			Viršus Apačia		
Nr. 7			Viršus Apačia		