

F. Kanalizacija

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Nr. () 2

KORTELE

A. Panenai

(Miestas)

pie Gelvis g-vi

(Gatvė)

187-C-11


(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS


Vertikalinis

Horizontalinis



$$X = 16452,98$$

$$y = 20510,12$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės gel. 8..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Kot.	0,60		146,21	
Žemė				146,21	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1,50	3,45	142,76	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	plien. 200	Viršus 2,55 Apačia	143,66	
	Nr. 2	plien. 300	Viršus Apačia 3,22	142,99	
	Nr. 3		Viršus Apačia		
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 91-2-0.593..
					Sudarė <i>Shebekauskas</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>R. Pacius</i> (parašas) (pavardė)
					197.7 m. 14.....mėn. 10 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)