

- 6 -

<u>F. K. uel</u> (Komunikacija)	<u>ml.</u> (Inginio pavadinimas)	Nr. (<u>3</u>) <u>124</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>—</u> (Gatvė)	<u>187-C-13</u> (Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>bet</u>	<u>650</u>		<u>136.79</u>	
Žemė	<u>-</u>		<u>00</u>	<u>136.79</u>	Ar yra vandens?
Sienos	<u>bet</u>				Ar yra dujų?
Dūgnas	<u>bet</u>	<u>1000</u>	<u>2.90</u>	<u>133.89</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>bet</u>	<u>150</u>	<u>Viršus</u>	
				<u>Apačia</u>	
	Nr. 2	<u>z</u>	<u>150</u>	<u>Viršus</u>	
				<u>Apačia</u>	
	Nr. 3			<u>Viršus</u>	
				<u>Apačia</u>	
	Nr. 4			<u>Viršus</u>	
				<u>Apačia</u>	
	Nr. 5			<u>Viršus</u>	
				<u>Apačia</u>	
	Nr. 6			<u>Viršus</u>	
				<u>Apačia</u>	
	Nr. 7			<u>Viršus</u>	
				<u>Apačia</u>	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS		
Objekto Nr. <u>91.01.41.9</u>		
Sudarė	<u>Recey</u>	<u>Kuvas</u>
	(parašas)	(pavardė)
Patikrino	<u>Recey</u>	<u>Kuvas</u>
	(parašas)	(pavardė)
197. <u>10</u> m. mėn. <u>17</u> d.		
(Inginio tyrinėjimo data)		