


|                                  |           |                         |                   |
|----------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------|
| Vandent. lūda Nr. ( ) 81 KORTELĖ |           |                         | 187-C-13          |
| (Irenginio pavadinimas)          | (abrisė)  | (plane)                 | Planšeto nomenkl. |
| 1975                             | A         | Panemai, antena ir t.t. |                   |
| (Irenginio pastatymo metal)      | (Miestas) | (Gatvė)                 |                   |

ŠULINIO PLOVIAI :  
(Matmenys duoti cm)

Vertikalinis :

Horizontalinis :

Piešimo brėžinys:



Pastabos

B-A = 136.84

| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras mm | Atstumas nuo dangčio | Altitudės |
|-------------|----------|--------------|----------------------|-----------|
| Dangtis     | ket.     | 600          |                      | 136.84    |
| Žemė        |          |              |                      | 136.84    |
| Sienos      | p.t.     |              |                      |           |
| Dugnas      | bet.     | 175x135      | 3.05                 | 133.79    |

Lipynės .....  
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ....

Ar yra dujų? ....

# INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-5190

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1975 m. . . X . . . mėn. . . d.  
(Kortelės sudarymo data)

Vamžai

|       |      |     |        |      |        |
|-------|------|-----|--------|------|--------|
| Nr. 1 | ket. | 150 | Viršus | 2.60 | 134.24 |
| Nr. 2 | ket. | 150 | Apačia | 2.60 | 134.24 |
| Nr. 3 | ket. | 100 | Viršus | 2.63 | 134.21 |
| Nr. 4 | ket. | 100 | Apačia | 2.63 | 134.21 |
| Nr. 5 |      |     | Viršus |      |        |
| Nr. 6 |      |     | Apačia |      |        |
| Nr. 7 | 38   |     | Viršus |      |        |
|       |      |     | Apačia |      |        |