

Fekalinė k.
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. () 223⁹ KORTELE

Vilnius
(Miestas)




Kirtimų
(Gatvė)

187-C-7
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIOVIAI (Maitinimo duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis : Vertikalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	300		146.98	Ar yra vandens?
Žemė	asf.		—	146.98	Ar yra dujų?
Sienos	PVC				Pastabos
Dugnas	PVC	315	0.68	146.30	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus Apačia 0.78	146.20
	Nr. 2	PVC	110	Viršus Apačia 0.79	146.19
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					AB"INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGEODEZIJA"
					Objekto Nr.
					Sudarė <u>Pinkus</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>(parašas) (pavardė)</u>
					2001 m. 11 mėn. 13 d.