

Šul. № 115	Šiluminės trastos kamera	Rajonas Gaivė	463	Užsakymo №	1175	19 <u>63</u> m.	Vilnius	
Šulinio brėžinys M1:25 M1:50		Altitudės			PRIRIŠIMAS			
		Dangtis	Dugnas	Vamzdis				
		105.79	104.39	104.73				
		Šulinio medžiaga ir stovis			Vilniaus m. VK PTK Tyrtinėjų skyrius			
		Dangtis	ryšumai		Objektas:			
		Sienos	kupažinė		463			
		Dugnas	betonas		Invent. №	Sk. viršininkas		
		Lipynės	2		Sk. vyr. inžinierius			
		Esamo vandens kiekis	-		Vykde			
Esamų dujų kiekis	-		Braižė					
Šulinys pastatytas 19	m.		Tikrino					